


GÉPJÁRMŰ ÁLLAPOTLAP

rendszer: HNV-434

gyártmány:	ALFA	hajtóanyag:	benzin	futásteljesítmény (km):	130337
típus:	147	alvázszám:	ZAR93700003016178	elfogadott futás (km):	130337
szín:	zöld	motorszám:	AR372032344243	hengerűrtartalom (ccm):	1 598 cm3
ajtók száma:	3	műszaki érvényesség:	2011. április 22.	teljesítmény (kW):	77 KW
gyártási év:	2001	környezetvéd. ig. érvényesség:		teljes gyári kulcsok. (igen/nem):	igen
első forg. helyezés:	2001. február 15.	vezetett szervizk. (igen/nem):	nem vezetett	kulcsok száma (db):	2
gumik elől:	Girived 185/65R15 7 mm.		gumik hátul:	Infinity 185/65R15 6 mm.	

<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input checked="" type="checkbox"/> Ködlámpa	<input type="checkbox"/> Park radar hátsó	<input checked="" type="checkbox"/> Szervókormány	<input type="checkbox"/> Tempomat	<input type="checkbox"/> Gyári alu felni
<input type="checkbox"/> Vonóhorog	<input checked="" type="checkbox"/> Klíma	<input type="checkbox"/> Elektromos ülés	<input type="checkbox"/> Fűtött ülés	<input checked="" type="checkbox"/> Központi ajtó	<input checked="" type="checkbox"/> Utángyárt. alu felni
<input type="checkbox"/> Automata váltó	<input type="checkbox"/> Automata klíma	<input checked="" type="checkbox"/> Elektromos tükör	<input type="checkbox"/> Differenciál zár	<input type="checkbox"/> Xenon izzók	<input type="checkbox"/> Gyári dísztárcsa
<input type="checkbox"/> Fedélzeti computer	<input type="checkbox"/> Bőrkarpit	<input type="checkbox"/> Fényszóró mosó	<input type="checkbox"/> Váltózár	<input type="checkbox"/> Esőszensor	<input type="checkbox"/> Utángyártott dísztárcsa
<input type="checkbox"/> 10 Légzsák	<input type="checkbox"/> Multikormány	<input type="checkbox"/> Tetőablak elektromos	<input type="checkbox"/> Kipörgésgátló	<input checked="" type="checkbox"/> Metálfényezés	<input checked="" type="checkbox"/> Rádió gyári kazettás
<input type="checkbox"/> 2 Elektromos ablak	<input type="checkbox"/> Park radar első	<input type="checkbox"/> Tetőablak mechanikus	<input type="checkbox"/> Menetstabilizátor	<input type="checkbox"/> Lemez felni	

egyéb felszereltség



kárpit	korának megfelelő	sebességváltó	rendben
műszerfal	korának megfelelő	sebességváltó tömítettség	rendben
ülések	korának megfelelő	kuplung, váltórudazat	rendben
biztonsági öv	megfelelő	vízűtő	rendben
ablatorlő/mosó	megfelelő	klímahűtő	rendben
kapcsolók	megfelelő	kormány	rendben
kalaptartó	korának megfelelő	pedálhézag	rendben
csomagtér	korának megfelelő	kipuffogó	megfelelő
zárak	megfelelő	alvázkeret/fenéklemes	megfelelő
akkumulátor	rendben	kerékelfüggesztés	megfelelő
motor járása	járása egyenletes	rugók/lengéscsillapítók	megfelelő
motor tömítettség	rendben	fékek/fékvezetékek elől	megfelelő
ékszj	rendben	fékek/fékvezetékek hátul	megfelelő
önindító	rendben	kézfék	rendben

menetpróba

megfelelő

megjegyzés

légzsák hibát jelez.

Mivel a korábbi üzemeltetés nem ismert és műszeres ellenőrzésre nem volt mód így használatba vétel előtt szervizben történő teljes átvizsgálás szükséges !!!

dátum 2010. június 1.

Vizsgálatot végezte:

