

Gépjármű műszaki állapotlap

Fajta: szgk
Gyártmány: ALFA ROMEO
Típus: ALFA 147
Szín: SZÜRKE
Gyártási év: 2003
Hengerűrtartalom: 1598 ccm
Kilométer - számláló állása: 158355 Km
Teljes gyári kulcskészlettel rendelkezik: Nem
Első forgalomba - állítás helye: Nem ismert

Rendszám: IOM-209
Alvázsám: ZAR93700005089086
Motorszám: AR372033457167
Első forgalomba helyezés: 2003.04.08.
Műszaki vizsga: 2011.06.01.
Hajtóanyag: Benzin
Vezetett szervízkönyvvel rendelkezik: Nem
Elfogadott futásteljesítmény: 158355 Km
Gumik típusa: MATADOR, 195/60R15
Gumik állapota: 5/6
Teljesítmény: 77 kW

A jármű állapotának leírása:

- általános állapot: Elhasznált - karosszéria: Szakszerűtlenül javított, körben kisebb sérülések
- fényezés: karcos - kárpitozás: szennyezett
- motor: egyenletes, zajos, további vizsgálata szükséges
- futásteljesítmény: megfelel - futómű, fék, erőátvitel: átvizsgálásra szorul

A jármű felszereltsége:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Klíma Manuális | <input type="checkbox"/> Szervókormány |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vonóhorog | <input type="checkbox"/> Borkárpit | <input type="checkbox"/> Fűtött ülések |
| <input type="checkbox"/> Automata váltó | <input type="checkbox"/> Elektromos áll. ülés | <input type="checkbox"/> Menetstabilizátor |
| <input type="checkbox"/> Fedélzeti szg | <input checked="" type="checkbox"/> Rádió GYÁRI | <input type="checkbox"/> Tempomat |
| <input checked="" type="checkbox"/> Légzsák 8 | <input checked="" type="checkbox"/> El. áll. tükör | <input type="checkbox"/> Központi ajtózárs |
| <input type="checkbox"/> Kipörgésgátló | <input type="checkbox"/> Fényszórómosó | <input type="checkbox"/> Xenon |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektromos ablakemelő | <input type="checkbox"/> Tetőablak elektromos | <input checked="" type="checkbox"/> Metál fény |
| <input checked="" type="checkbox"/> Halogén pótfényszóró | <input type="checkbox"/> Tetőablak mechanikus | <input type="checkbox"/> Alu felni |

Festékréteg-vizsgálat (μm):

